

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
1	CBB0131555N5	"優美"血管擴張氣球導管	"NUMED" CHOST II P.T.A CATHETER	GII31555:10475	EA	衛署醫器輸字第010411號	銀鐸	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
2	CBB01CH458XW	"朗迪"可樂士高壓氣球導管	"RONTIS" CRONUS HP PTA BALLOON CATHETER	CH420:CH1060/45;80	EA	衛部醫器輸字第025247號	揚通	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
3	CBP03ERUNCXW	"朗迪"優霸恩喜冠狀動脈氣球導管	"RONTIS" EUROPA ULTRA NC PTCA BALLOON CATHETER	EN22;25;27;30;35;40/;10;15;20;25;30	EA	衛部醫器輸字第025439號	揚通	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
4	CFD0630652CU	"寇沛"可福樂經皮內視鏡胃造口組	"CORPAK" CORFLO-MAX PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY TUBE KIT	30-5520;6520;6516;6512	EA	衛署醫器輸字第019222號	德業聚	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
5	CFD0635000CU	"寇沛"可福樂低板胃造口替換組套	"CORPAK" CORFLO-CUBBY LOW PROFILE GASTROSTOMY DEVICE KIT	35-12-10;15;20;25;30;35;35-14;16;18;20;24-10;15;20;25;30;35;40;45	SET	衛署醫器輸字第019248號	德業聚	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
6	CGPG3CA6453L	"萊特萊柏"飛龍歐普特斯影像導管	"LIGHTLAB" DRAGONFLY OPTIS IMAGE CATHETER	C408645;C408646	條	衛部醫器輸字第027302號	雅培	廠牌代碼變更, 變更特材代碼為CGPG3CA645AB, 故取消原特材代碼。	108/7/1
7	CGS016014NDV	"巴德"經皮導引套	"BARD" INTRO-EZE PERCUTANEOUS INTRODUCER KIT	60141:52	SET	衛署醫器輸字第008870號	巴德	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
8	CGS016031NBA	"巴德"經皮導引套	"BARD" INTRO-EZE PERCUTANEOUS INTRODUCER KIT	0601410:4420;7740500:0530	KIT	衛署醫器輸字第008870號	巴德	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
9	CGS0162BTKM4	"美敦力"導線導引器	"MEDTRONIC" PERCUTANEOUS LEAD INTRODUCERS	6207BTK:6212BTK	SET	衛署醫器輸字第010125號	美敦力	產品型號已併至另一特材代碼CGS016207SM4, 故取消原特材代碼。	108/3/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
10	CGUSIATAS2CK	"曲克"金屬取石器(滅菌)-Atlas/Captura不鏽鋼取石器	"COOK"Stone Extractors and Graspers (Sterile)-Atlas Wire, Captura Helical Stone Extractor	(AE-417115;428115;432115;445065);(CE-317115;328115;332115;345065;428115;432115;445065;532115;545065;645065)	組	衛署醫器輸壹字第001856號	曲克	廠商建議取消健保給付, 已有同類替代品, 故同意取消給付。	108/7/1
11	CGUSICMPA2CK	"曲克"金屬取石器(滅菌)-NCompass鎳鈦合金取石器	"COOK"Stone Extractors and Graspers (Sterile)-NCompass Nitinol Stone Extractor	(NCT4-017115;024115);NCT4-024115-MB;NC3-024115	組	衛署醫器輸壹字第001856號	曲克	廠商建議取消健保給付, 已有同類替代品, 故同意取消給付。	108/7/1
12	CGUSIGAGE2CK	"曲克"金屬取石器(滅菌)-NGage鎳鈦合金取石器	"COOK"Stone Extractors and Graspers (Sterile)-NGage Nitinol Stone Extractor	(NGE-017115;022115);(NGE-017115;022115-MB)	組	衛署醫器輸壹字第001856號	曲克	廠商建議取消健保給付, 已有同類替代品, 故同意取消給付。	108/7/1
13	CGUSINCRC2CK	"曲克"金屬取石器(滅菌)-Ncircle無尖端式取石器	"COOK" Stone Extractors and Graspers(Sterile)-Ncircle Tipless Stone Extractor	(NTSE-015115;030065);(NTSE-022115;030115;045065-UDH);(NTSE-022115;030115-UDH-MB);NTHSES-030115-UDH;NTHSE-045065-UDH	組	衛署醫器輸壹字第001856號	曲克	廠商建議取消健保給付, 已有同類替代品, 故同意取消給付。	108/7/1
14	CGUSITRAP3CK	"曲克"金屬取石器(滅菌)-NTrap結石套網及取石器	"COOK"Stone Extractors and Graspers (Sterile)-NTrap Stone Entrapment and Extraction Device	NTP-028145	組	衛署醫器輸壹字第001856號	曲克	廠商建議取消健保給付, 已有同類替代品, 故同意取消給付。	108/7/1
15	CMB01FRSDRV9	恩提愛舒麗特爾顱內血管重建裝置	"MTI" Solitaire FR Revascularization Device	SRD-4-15; SRD-4-20; SRD-6-20; SRD-6-30	組	衛署醫器輸字第024496號	美敦力	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
16	CMV0205102S9	"史賽克"菲絲雀克灌注導管	"Stryker" FASTRACKER INFUSION CATHETER	M0031351020;M0031351090; M0031351100;M0031341100; M0031342090;M0031342100	KIT	衛署醫器輸字第010427號	史賽克	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
17	CVA01NP4RCGT	"固特克"血管攝影導管	"GOODTEC" ANGIOGRAPHY CATHETERS	NP4;5-RC-1:3;-COBRA1:3; RH1:RH2;-RLG;-SH1:SH2;- H1:H3; -P180;-SIM1:SIM2;-HIGA; -YASHIRO;-TK-02:03	EA	衛署醫器輸字第008863號	世新	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
18	CXE05CH1L2SB	"波士頓科技"奇利液體冷卻除顫導管	"BOSTON SCIENTIFIC" CHILLI II COOLED ABLATION CATHETER	M004EPT90310;M004EPT9031K20;M004EPT9031N40	條	衛部醫器輸字第025244號	波士頓	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
19	FBA01HV040DP	"帝富"適髓骨水泥	"DEPUY" SMARTSET HV BONE CEMENT	3092040	盒	衛署醫器輸字第010927號	壯生	許可證註銷, 故取消給付。	108/1/1
20	FBHB1NK04NAE	人工髖關節:雙極式人工髖關節髖臼杯	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:BIPOLAR CUP	NK043S:075S;(NK019S:NK035S自990101生效)	EA	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
21	FBHBA1000NAE	人工髖關節:雙極式人工髖關節系統	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:BIPOLAR HIP SYSTEM	按組件型號組合	SET	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
22	FBHBCERA1AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項(符合傳統雙極式髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	NK560;NK562;NK460;NK462; NJ081;NJ082;NJ091;NJ093; NJ101;NJ103;(STEM及CUP、INSERT;依傳統組件型號)自1050301整理型號 由以下特材代碼組合: FBHB1NK04NAE;FBHBCERA1AE;FBHS1NK62NAE	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
23	FBHCCERA2AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項(符合傳統雙極式髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM (BIOLOX DELTA)	NJ106:108;NK650:653;NK560D::NK563D;NK650D:653D;(STEM及CUP+INSERT;依傳統組件組合) (自1050301整理產品型號,由以下特材代碼組合:FBHB1NK04NAE;FBHCCERA2AE;FBHS1NK62NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
24	FBHC1NA64NAE	人工髖關節:全人工髖關節髖臼杯	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CUP	(NH040T: NH042T自93/10/01生效); (NH140T: NH168T自93/10/01生效); ;NA644T: 664T	EA	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
25	FBHC1NK810AE	人工髖關節:全人工髖關節髖臼杯	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: PE-ACETABULAR CUP+INSERT	NK810:828;842:874;946:958	EA	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
26	FBHH1NK33NAE	人工髖關節:股骨頭	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: FEMORAL HEAD	NK330K:533K;NJ111K:134K	EA	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
27	FBHH1NK46NAE	人工髖關節:股骨頭	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: FEMORAL HEAD	NK460K:562K;(NJ135K自990101生效)	EA	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
28	FBHCCERA1AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷股骨頭※自付差額品項(符合傳統髖關節股骨頭給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC HEAD	NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093;NJ101:NJ103(型號NK650:652;NJ106:NJ108自1050301生效)	個	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
29	FBHCCERA2AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷股骨頭※自付差額品項(符合傳統髖關節股骨頭給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC HEAD	NJ106: NJ108;NK650:653;NK560D:563D;NK650D:653D(型號NJ106: NJ108;NK650:653自1050301刪除)	個	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
30	FBHLINK17NAE	人工髖關節:髖白杯內襯	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: INSERT	NK174:191;NA278:NA291	EA	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
31	FBHLCCERA1AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷髖白杯內襯※自付差額品項(符合傳統髖關節髖白杯內襯給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC INSERT	NH091;NH096;NH103;NH106;(NH102;NH102D;NH106D;NH109;NH111;NH109D;NH111D;自990101生效)(型號NH102D;NH106D;NH109D;NH111D自1050301刪除)	個	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
32	FBHLCCERA2AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷髖白杯內襯※自付差額品項(符合傳統髖關節髖白杯內襯給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC INSERT (BIOLOX DELTA)	NH102D:106D;NH109D:111D;NH644D:654D	個	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
33	FBHMCBCER1AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	NK560;NK562;NK460;NK462;NJ081;NJ082;NJ091;NJ093;NJ101;NJ103;(STEM及CUP、INSERT;依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號, 由以下特材代碼組合:FBHB1NK04NAE;FBHHCCE RA1AE;FBHS1NK62NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
34	FBHMCBCER2AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM (BIOLOX DELTA)	NJ106;NJ108;NK650;NK653;NK560D:563D;NK650D:653D;(STEM及CUP+INSERT;依傳統組件組合)(自1050301整理產品型號, 由以下特材代碼組合:FBHB1NK04NAE;FBHHCCE RA2AE;FBHS1NK62NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
35	FBHMPCER1AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+LINER)※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	NK560;NK562;NK460;NK462;NJ081;NJ082;NJ091;NJ093;NJ101;NJ103;NH091;NH096;NH103;NH106;(STEM及CUP依傳統組件型號)(FBHC1NA64NAE;FBHCCERA1AE;FBHLCCERA1AE;FBHS1NK62NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
36	FBHMPCER2AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+LINER)※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM (BIOLOX DELTA)	NJ106;108;NK650;653;560D;563D;650D;653D;NH102;102D;106D;109;111;NH109D;111D;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號, 由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHCCERA2AE;FBHLCCERA2AE;FBHS1NK62NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
37	FBHMRCER1AE	"雅氏"人工髖關節:重建型陶瓷人工髖關節組(陶瓷HEAD+LINER)※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	NK560;NK562;NK460;NK462;NJ081;NJ082;NJ091;NJ093;NJ101;NJ103;NH091;NH096;NH103;NH106;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號, 由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHCCERA1AE;FBHLCCERA1AE;FBHS3NK21NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
38	FBHMCRCER2AE	"雅氏"人工髖關節:重建型陶瓷人工髖關節組(陶瓷HEAD+LINER)※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC REVISION HIP SYSTEM: MOORE(BIOLOX DELTA)	NJ106:108;NK650:653;560D:563D;650D:653D;NH102;102D:106D;109:111;109D:111D;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號,由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCE RA2AE;FBHLCCERA2AE;FBHS 3NK21NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
39	FBHPA1000NAE	人工髖關節:全人工髖關節組	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: TOTAL HIP SYSTEM	按組件型號組合	SET	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
40	FBHPCCERA1AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)※自付差額品項(符合傳統人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093;NJ101:NJ103;NH091:NH096;NH103:NH106;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號,由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCE RA1AE;FBHLCCERA1AE;FBHS 1NK62NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
41	FBHPCCERA2AE	"雅氏"人工髖關節:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)※自付差額品項(符合傳統人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM: CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM (BIOLOX DELTA)	NJ106:108;NK650:653;560D:563D;650D:653D;NH102;102D:106D;109:111;109D:111D;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號,由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCE RA2AE;FBHLCCERA2AE;FBHS 1NK62NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
42	FBHRANK20NAE	人工髖關節:重建型全人工髖關節組	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:REVISION HIP SYSTEM	按組件型號組合	SET	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
43	FBHRCCERA1AE	"雅氏"人工髖關節:重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)※自付差額品項(符合傳統重建型人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	NK560;NK562;NK460;NK462;NJ081;NJ082;NJ091;NJ093;NJ101;NJ103;NH091;NH096;NH103;NH106;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號, 由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCE RA1AE;FBHLCCERA1AE;FBHS3NK21NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
44	FBHRCCERA2AE	"雅氏"人工髖關節:重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)※自付差額品項(符合傳統重建型人工髖關節組給付規定者使用)	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC REVISION HIP SYSTEM(BILOX DELTA)	NJ106;108;NK650;653;560D;563D;650D;653D;NH102;102D;106D;109;111;109D;111D;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號, 由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCE RA2AE;FBHLCCERA2AE;FBHS3NK21NAE)	組	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
45	FBHS1NK62NAE	人工髖關節:股骨柄	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:PRIMARY STEM	NK620T;731T;(NK610K;NK618K;NJ017T;NJ018T;自990101生效)	EA	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
46	FBHS3NK21NAE	人工髖關節:重建型人工髖關節股骨柄	"AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:REVISION HIP STEM	NK210T;NK341T	EA	衛署醫器輸字第007017號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
47	CKDD1881CK2C	"柯惠"急性血液透析導管	"Covidien" Acute Hemodialysis Catheters	8817146007 ; 8817149007 ; 8813793013	組	衛署醫器輸字第009562號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8817146007 ; 8817149007 ; 8813793013)均已註銷, 故取消原特材代碼。	108/7/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
48	CKDD2140012C	"柯惠"急性血液透析導管	"Covidien" Acute Hemodialysis Catheters	8830417001; 8831662001; 8813794005	組	衛署醫器輸字第009562號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8830417001; 8831662001; 8813794005)均已註銷, 故取消原特材代碼。	108/7/1
49	FBKF111027DP	"帝富"全人工膝關節系統: 股骨	"DEPUY:PFC SIGMA RPF TOTAL KNEE SYSTEM:FEMORAL	950010:950017;950020:950027	EA	衛署醫器輸字第017141號	壯生	許可證註銷, 故取消給付。	108/1/1
50	FBN07KA12NAE	人工骨髓內釘	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER I. M. PIN FEMUR	KA328S:948S;KB36S:148S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
51	FBN07KC11NAE	人工骨髓內釘	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER I. M. PIN HUMERUS/TIBIAL	KC122S:939S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
52	FBPN3KJ10NAE	骨針	"AESCULAP" PINS:RUSH PIN	ANY SIZE	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
53	FBSF1CD2S2M4	"美敦力"CD脊椎固定系統: 二節(免術前審查)	"MEDTRONIC" CD SPINAL SYSTEM:TWO LEVEL(SX4+RX2)	8655535:750;96030L35T:50T	SET	衛署醫器輸字第010468號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8655535:750;96030L35T:50T)均已註銷, 故取消原特材代碼。	108/3/1
54	FBSF1CD2S3M4	"美敦力"CD脊椎固定系統: 三節(免術前審查)	"MEDTRONIC" CD SPINAL SYSTEM:THREE LEVEL(SX6+RX2)	8655535:750;96030L35T:50T	SET	衛署醫器輸字第010468號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8655535:750;96030L35T:50T)均已註銷, 故取消原特材代碼。	108/3/1
55	FBSF1M8RS2M4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:二節	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:TWO LEVEL	(86944520:8575自940401生效); 855011:012;859425:755;869-0030;; 080;2320:2755;4520:8575;(1030501組合 FBSF2R869SM4;FBSF2R8550M4; FBSF4S859FM4;FBSF4S869M4)	SET	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
56	FBSF1M8RS3M4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:三節	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:THREE LEVEL	(86944520:8575自940401生效); 855011:012;859425:755;8690030:080; 2320:2755;4520:8575(1030501組合; FBSF2R869SM4;FBSF2R8550M4; FBSF4S859FM4;FBSF4S869M4)	SET	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
57	FBSF2R8550M4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定桿(免術前審查)	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:ROD	855011	EA	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
58	FBSF2R855LM4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定桿(長節)	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:ROD	855012	EA	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
59	FBSF2R869SM4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定桿	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:ROD	8690030:080	EA	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
60	FBSF3H859PM4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定鉤	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:HOOK	859002:052	EA	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
61	FBSF3H859SM4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定鉤	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:HOOK	859102:162	EA	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
62	FBSF3H869RM4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定鉤	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:HOOK	8692102:152	EA	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
63	FBSF4S859FM4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定螺釘	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:SCREW	859-425:450;525:555;630:655;730:755	EA	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
64	FBSF4S8655M4	"美敦力"CD脊椎固定系統:固定螺釘(免術前審查)	"MEDTRONIC" CD SPINAL SYSTEM: SCREW	8655535:750	EA	衛署醫器輸字第010468號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8655535:750)均已註銷,故取消原特材代碼。	108/3/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
65	FBSF4S869MM4	"美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定螺釘	"MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:SCREW	8694520:8575;8692320:2755; (86944520:8575自940401生效); (1030501整理 8695025:45;8696525; 8698525:55;8694-4520:50;5020;; 50;5520:65;6520:75;7525:75;8520:75	EA	衛署醫器輸字第010434號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
66	FBSF4S9603M4	"美敦力"CD脊椎固定系統:固定螺釘(免術前審查)	"MEDTRONIC" CD SPINAL SYSTEM:SCREW	96030L35T:50T	EA	衛署醫器輸字第010468號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(96030L35T:50T)均已註銷,故取消原特材代碼。	108/3/1
67	FBW01LX08NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX08S;LX10S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
68	FBW01LX08SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX108S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
69	FBW01LX105AE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX105S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
70	FBW01LX10SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX110S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
71	FBW01LX12NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX12:17S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
72	FBW01LX12SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX112S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
73	FBW01LX14SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX114S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
74	FBW01LX15SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX115S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
75	FBW01LX16SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX116S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
76	FBW01LX17SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX117S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
77	FBW01LX18NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX18S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
78	FBW01LX18SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX118S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
79	FBW01LX20NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX20S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
80	FBW01LX20SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX120S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
81	FBW01LX22NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX22S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
82	FBW01LX22SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX122S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
83	FBW01LX25NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX25S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
84	FBW01LX25SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX125S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
85	FBW01LX28SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX128S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
86	FBW01LX30NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX30S(102.01.01更改為LX030S)	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
87	FBW01LX30SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX130S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
88	FBW01LX32NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX32S:36S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
89	FBW01LX32SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX132S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
90	FBW01LX34SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX134S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
91	FBW01LX35SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX135S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
92	FBW01LX36SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX136S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
93	FBW01LX37SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX137S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
94	FBW01LX38NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX38S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
95	FBW01LX38SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX138S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
96	FBW01LX40NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX40S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
97	FBW01LX40SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX140S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
98	FBW01LX42NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX42S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
99	FBW01LX42SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX142S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
100	FBW01LX45NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX45S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
101	FBW01LX45SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX145S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
102	FBW01LX46SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN)	LX146S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
103	FBW01LX47SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX047S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
104	FBW01LX90NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX901S;LX902S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
105	FBW01LX915AE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX915S;LX917S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
106	FBW01LX91NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX911S;LX912S;LX913S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
107	FBW01LX925AE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX925S;LX927S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
108	FBW01LX92NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX921S;LX922S;LX923S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
109	FBW01LX955AE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX955S;LX957S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1
110	FBW01LX95NAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE	LX951S;LX952S;LX953S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期, 故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
111	FBW01LX98SAE	骨針:柯氏骨鋼絲	"AESCULAP" PINS:K-WIRE	LX98S;LX100S	EA	衛署醫器輸字第005946號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
112	FHP01ZESR6ST	"聖猷達"神風植入式心臟節律器	"SJM" ZEPHYR IMPLANTABLE CARDIAC PULSE GENERATOR	ZEPHYRSR(5620);(ZEPHYRX LSR5626100/7/1;擴增型號)	EA	衛署醫器輸字第019280號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
113	FHP02ZEDRUST	"聖猷達"神風植入式心臟節律器※自付差額品項,超過部分由病患自付	"SJM" ZEPHYR IMPLANTABLE CARDIAC PULSE GENERATOR	ZEPHYR(XL DR5826 & DR5820)	個	衛署醫器輸字第019280號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
114	FHPCDPD27NST	"聖猷達"克侖特植入式心律去顫器:雙腔	"SJM" CURRENT IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR	DR2107-30;DR2107-36	EA	衛署醫器輸字第019300號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
115	FHPCDPVRC7ST	"聖猷達"克侖特植入式心律去顫器:單腔	"SJM" CURRENT IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR	VR1107-30;VR1107-36	EA	衛署醫器輸字第019300號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
116	FSP6130714AH	"亞翠恩"普來聚丙烯網片	"ATRIUM" PROLITE POLYPROPYLENE MESH	1000306-00;1000406-00;30714;30715	EA	衛署醫器輸字第019219號	台灣悅廷和	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
117	FSP6130717AH	"亞翠恩"普來聚丙烯網片	"ATRIUM" PROLITE POLYPROPYLENE MESH	1000606-00;30717	EA	衛署醫器輸字第019219號	台灣悅廷和	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
118	FSP6130720AH	"亞翠恩"普來聚丙烯網片	"ATRIUM" PROLITE POLYPROPYLENE MESH	1001014-00;1001212-00;30720;30721	EA	衛署醫器輸字第019219號	台灣悅廷和	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
119	FSP61PL609AH	"亞翠恩"普來聚丙烯網片	"ATRIUM" PROLITE POLYPROPYLENE MESH	1000609-00	EA	衛署醫器輸字第019219號	台灣悅廷和	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
120	HFF0209930BB	"必勃朗"點滴用過濾器:TPN FILTER	"B. BRAUN" STERIFIX INFUSION FILTER	409930/3	EA	衛署醫器輸字第006092號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
121	HHM010VX6HQL	"克力攻"抽吸導管	"QUALIMED"EMAX ASPIRATION CATHETER	VX6H	EA	衛部醫器輸字第025421號	中訊	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
122	NDN0451SNW2K	"欣意"安全靜脈留置針	"MASTER&FRANK"SAFETY IV CATHETER	511432;511632;511832;51 2032; 512025;512225;512419	EA	衛部醫器製字第004331號	欣意	許可證逾期,故取消給付。	108/1/1
123	NES01ST00NJ6	"卡弗迅"生檢針:骨髓抽 吸針	"CAREFUSION" BIOPSY NEEDLES	ST1;ST2L;ST3	EA	衛署醫器輸字第017122號	科達	本特材代碼所含產品型號 (ST1;ST2L及ST3)均已註銷 ,故取消原特材代碼。	108/3/1
124	SAS02TLHNNJJ	"愛惜康"縫合釘	TITANIUM LINEAR STAPLE 30,60,90MM(自動縫合 器+釘)*適應症請見備註 欄	TLH30;60;90	EA	衛署醫器輸字第002658號	壯生	許可證註銷,故取消給 付。	108/1/1
125	SAS03CDHXXET	愛惜康普克美釘合器	"ETHICON"PROXIMATE ILS INTRALUMINAL STAPLER	CDH21;25;29;33	EA	衛署醫器輸字第007425號	壯生	許可證註銷,故取消給 付。	108/1/1
126	SAS03SDH21JJ	愛惜康普克美釘合器	CIRCULAR STAPLE 消化道 自動吻合器+釘 21,25, 29,33MM *適應症請見備 註欄	SDH21;25;29;33	EA	衛署醫器輸字第007425號	壯生	許可證註銷,故取消給 付。	108/1/1
127	SAU01TRH90JJ	"愛惜康"縫合釘	ETHICONDISPOSABLE STAPLER-PROXIMATE LINEAR RELOADING UNIT(TITANIUM)90MM *適應症 請見備註欄	TRH90	EA	衛署醫器輸字第002658號	壯生	許可證註銷,故取消給 付。	108/1/1
128	TSS01101011Y	"紅電"血糖監測系統:紅電 血糖測試片(25、40、50片 盒裝)	MEDACCU BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM:MEDACCU BLOOD GLUCOSE TEST STRIP(25、 40、50 PCS)	AES101	片	衛部醫器製字第004175號	紅電	許可證逾期,故取消給 付。	108/1/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
129	CKDD2140022C	"柯惠"急性血液透析導管	"Covidien" Acute Hemodialysis Catheters	8830414002	組	衛署醫器輸字第009562號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8830414002)均已註銷,故取消原特材代碼。	108/7/1
130	CKDD2420052C	"柯惠"急性血液透析導管	"Covidien" Acute Hemodialysis Catheters	8817142005 ; 8817145005 ; 8813816005	組	衛署醫器輸字第009562號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8817142005 ; 8817145005 ; 8813816005)均已註銷,故取消原特材代碼。	108/7/1
131	CKDD2450072C	"柯惠"急性血液透析導管	"Covidien" Acute Hemodialysis Catheters	8817145007 ; 8813816009 ; 8813794009(刪除產品型號 8817145007自1070501日生效)	組	衛署醫器輸字第009562號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8817145007 ; 8813816009 ; 8813794009)均已註銷,故取消原特材代碼。	108/7/1
132	CKP018812N2C	"柯惠"腹膜液透析導管系列	"Covidien" Peritoneal Dialysis Catheters	8812-329001:329002	EA	衛署醫器輸字第009550號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8812-329001:329002)均已註銷,故取消原特材代碼。	108/7/1
133	CKP018814N2C	"柯惠"腹膜液透析導管系列	"Covidien" Peritoneal Dialysis Catheters	8814-843001:843002	EA	衛署醫器輸字第009550號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8814-843001:843002)均已註銷,故取消原特材代碼。	108/7/1
134	CKP018817N2C	"柯惠"腹膜液透析導管系列	"Covidien" Peritoneal Dialysis Catheters	8817-278001 ; 278008	EA	衛署醫器輸字第009550號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8817-278001 ; 278008)均已註銷,故取消原特材代碼。	108/7/1
135	CKP018880N2C	"柯惠"腹膜液透析導管系列	"Covidien" Peritoneal Dialysis Catheters	8810-888003 ; 888012 ; 887003	EA	衛署醫器輸字第009550號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8810-888003 ; 888012 ; 887003)均已註銷,故取消原特材代碼。	108/7/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共142項(項次1~項次142, 詳頁次2-1~2-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
136	CKP018888N2C	"柯惠" 腹膜液透析導管系列	"Covidien" Peritoneal Dialysis Catheters	8888-411421; 8888-411439; 8888-411447	EA	衛署醫器輸字第009550號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8888-411421; 8888-411439; 8888-411447)均已註銷, 故取消原特材代碼。	108/7/1
137	CKP018890N2C	"柯惠" 腹膜液透析導管系列	"Covidien" Peritoneal Dialysis Catheters	8810-889003; 889011; 890003	EA	衛署醫器輸字第009550號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(8810-889003; 889011; 890003)均已註銷, 故取消原特材代碼。	108/7/1
138	CLS0514273HR	"赫士睿" 浦朗輸液套	"Hospira" Plum Set	14273	組	衛部醫器輸字第030646號	赫士睿	廠牌代碼變更, 變更特材代碼, 故取消原特材代碼。	108/7/1
139	CLS0514687HR	"赫士睿" 浦朗輸液套	"Hospira" Plum Set	14687	組	衛部醫器輸字第030646號	赫士睿	廠牌代碼變更, 變更特材代碼, 故取消原特材代碼。	108/7/1
140	CLS0814220HR	"赫士睿" 輸血套管	"Hospira" Plum Blood Set	14220	組	衛部醫器輸字第030627號	赫士睿	廠牌代碼變更, 變更特材代碼, 故取消原特材代碼。	108/7/1
141	FBHU11136NBM	"邦美" 康品恆禧福肩關節系統-人工肱骨柄	"Biomet" Comprehensive Total Shoulder System-Standard Stem	113644:60	個	衛部醫器輸字第029874號	捷邁	產品型號已併至另一特材代碼FBHU11135NBM, 故刪除原特材代碼。	108/3/1
142	FBHU11137NBM	"邦美" 康品恆禧福肩關節系統-人工肱骨柄	"Biomet" Comprehensive Total Shoulder System-Long Stem	113664:75	個	衛部醫器輸字第029874號	捷邁	產品型號已併至另一特材代碼FBHU11135NBM, 故刪除原特材代碼。	108/3/1